

0206 地震災害應變處置報告第 3 報

報告單位：中央災害應變中心
資料統計截止時間：2016/02/07 08:00

壹、地震資料（資料來源：中央氣象局）

105 年 2 月 6 日凌晨 3 時 57 分，於北緯 22.93 度，東經 120.54 度，即在屏東縣政府北偏東方 27.4 公里(高雄市美濃區)處，發生芮氏規模 6.4 地震，深度 16.7 公里。各地震度：

6 級：雲林縣草嶺

5 級：高雄市旗山、屏東縣三地門、臺南市楠西、臺南市、嘉義縣草山、嘉義市

4 級：屏東縣屏東市、高雄市、臺東縣初鹿、雲林縣斗六市、澎湖縣東吉島、彰化縣二水、南投縣名間、澎湖縣馬公市、臺中市霧峰、彰化市。

貳、應變作為（資料來源：內政部消防署）

一、啟動內政部消防署緊急應變小組並成立中央災害應變中心 1 級開設。

二、空勤總隊直升機完成備便並出勤空偵大臺南地區勘災。

三、消防署南部特搜隊、臺北市特搜隊、新北市特搜隊及桃園市特搜隊支援臺南市搜救。

四、縣市成立災害應變中心情形

類別	成立數	縣市名稱
縣市	1	臺南市

參、災情統計

一、人命傷亡（資料來源：內政部消防署、衛生福利部）

死亡 18 人、受傷 505 人。

縣市別	死亡 (人)	受傷 (人)	備註
臺南市	18	503	1. 臺南市永康區國光 5 街 2 號 16 層大樓(維冠金龍)整棟倒塌(設籍 96 戶、256 人)，現場已疏散 94 人及救出 185 人，其中救出 16 人死亡，為 11 男(康家興 38 歲、黃振源 53 歲、吳宥陞 7 歲、吳宥諄 4 歲、劉明賢 40 歲、翁進財 41 歲、連彥凱 10 歲、4 男身分待確認)、5 女(張美玉 49 歲、朱秀英 50 歲、康僑庭 10 天大、1 林姓女童 6 歲、1 女身分待確認)，另待救援 128 人，持續搜救中。 2. 臺南市歸仁區民生南街 1 段 43 號南奇紡織廠倒塌水塔砸中 1 員工(鄭蔡月英，女、56 歲)死亡。

				3. 三星科技公司員工於該公司歸仁區中山路3段355號倉庫遭貨物掉落(陳鎮山、男、43歲)砸傷，由其同事送臺南市立醫院急救無效後宣告死亡。
雲林縣		0	1	雲林縣虎尾1人遭掉落物砸傷
嘉義縣		0	1	嘉義縣朴子1人摔傷
合計		18	505	

二、維生管線災情 (資料來源：經濟部、國家通訊傳播委員會)

單位別	項目	影響數目	搶修完成 (戶、處)	尚待修復 (戶、處)	備註
經濟部	自來水	400,300	150,300	250,000	待修復25萬戶，預計本(7)日中午可減至5萬戶。
	電力	173,084	172,664	420	待修復420戶係倒塌戶無法修復。
	瓦斯	1,241	1,050	191	待修復191戶係倒塌戶無需復氣。
國家通訊 傳播 委員會	電信(市話)	1,248	1248	0	
	電信(基地台)	141	129	12	預計2月8日24時修復。

(備註：本表由經濟部彙整國家通訊傳播委員會統計資料後填報)

三、交通狀況 (資料來源：交通部)

(一)道路、橋梁阻斷與搶修 (資料來源：交通部)

中斷3處、已搶通1處、搶修中2處。

1. 台3線396K+700(高雄旗山區內門國小附近東勢埔)橋面下陷封閉，已於今(6)日18時30分開放南下車道雙向通行，因安全考量，僅供車重20噸及車速30公里/時以下之車輛行駛，其他車輛仍改行鄉道高127線。
2. 台20線12K+50(台南市新化市區)自來水水管爆裂封閉道路，改行市區道路(大新路轉太平街)，預計2月8日上午搶通。
3. 台86線15K+734(快速道路)(大潭~歸仁路段)24號橋東行線支承錯移，於今(6)日下午5時起進行預警性封閉，預計修復需時90天。
4. 公路客運、國道客運正常及加班班次行駛正常。
5. 國道高速公路：全線正常行駛。

(二)鐵路停班情形 (資料來源：交通部)

1. 高鐵：臺中站以南至嘉義站已修復完成，昨(6)日下午16時2分起，每小時加開2班次往返臺中站—嘉義站列車。本(7)日預計10時全線通車。
2. 臺鐵：全線正常行駛(善化、隆田鐵軌裂痕修復，目前降速營運)。

(三)航空交通停班情形 (資料來源：交通部)

1. 國內航線：正常。
2. 國際航線：正常。

(四)海運交通停班情形 (資料來源：交通部)

正常。

四、水利設施損害搶修 (資料來源：經濟部)

- (一)虎頭埤壩體有 4 條裂縫，初判僅表層裂縫，暫無安全問題，已請水利會就地先行補填裂縫，預計本(7)日完成補填，另將啟動特別檢查，並研擬後續補強處理方案。
- (二)曾文溪尖山堤防水防道路龜裂約 600 公尺，另堤前坡面工長約 600 公尺有下陷及開裂現象，經現勘暫無立即危險，先以天然級配鋪平搶險後繼續辦理搶修。
- (三)曾文溪日新堤防 2 處共約 500 公尺崩毀，初步判斷係地下水位較高及地震引發堤防錯動所造成，現場已封鎖，經現勘暫無立即危險，先使用土方回填搶險後進行搶修。

五、危險建築物緊急評估（資料來源：內政部營建署）

縣市別	通報件數	已評估	待評估	紅色張貼	黃色張貼	無須張貼
臺南市	60	26	34	15	10	1
高雄市	4	4	0	1	0	3
合計	64	30	34	16	10	4

肆、收容情形撤離人數

一、疏散撤離人數：（資料來源：內政部民政司）

累計疏散人數 424 人(臺南市)。

二、收容人數：（資料來源：衛生福利部）

累計開設收容所共 11 處(臺南市)，目前收容人數 84 人，累計收容人數 212 人。

伍、支援縣市災害應變處理情形

救災人力裝備及執行情形（資料來源：國防部、內政部消防署、內政部空中勤務總隊、內政部警政署、海巡署）

人員、裝備及任務	國軍	消防(含義消)	空勤人員	警察(含義警、民防)	海巡人員	合計
出動人員(次)	1,450	606	10	6,129	22	8,217
直昇機(架次)	5	0	2	0	0	7
各式車輛(次)	106	148	0	1,494	5	1,753
搜救犬(隻)	0	24	0	0	0	24

備註：表內數據為累計